

- **Frezy z wkładkami z węgla spiekanego:** 3 rodzaje do różnych zastosowań:

- 1 do usuwania oznakowania poziomego wykonanego farbami
- 2 idealne do usuwania materiałów plastycznych
- 3 do frezowania powierzchni betonowych



1



2



3